

**BỘ Y TẾ  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC  
HẢI PHÒNG**

Số 1049/TM-YDHP

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hải Phòng, ngày 17 tháng 9 năm 2025

**THƯ MỜI BÁO GIÁ**

**Sửa chữa, thay thế phụ kiện, thiết bị điều hoà bị cháy hỏng.**

Kính gửi: Quý Công ty

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ kế hoạch, nhu cầu sử dụng của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng; Trường Đại học Y Dược Hải Phòng đề nghị Quý Công ty gửi báo giá công tác Sửa chữa, thay thế phụ kiện, thiết bị điều hoà bị cháy hỏng như sau:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trường Đại học Y Dược Hải Phòng.
  2. Thông tin của bộ phận/người tiếp nhận báo giá: Phòng Quản trị tầng 1 nhà B trường Đại học Y Dược Hải Phòng; số 72A Nguyễn Bình Khiêm, phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng.
  3. Thời gian tiếp nhận báo giá: Trước 17h00 ngày 22 / 9 /2025;
  4. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp hoặc gửi Email: vatuan@hpmu.edu.vn
  5. Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng dự toán/giá gói thầu;
  6. Nội dung yêu cầu báo giá: Theo phụ lục đính kèm.
  7. Thời gian có hiệu lực của báo giá: 30 ngày kể từ ngày báo giá
- Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT, phòng QT, phòng TCKT.

**HIỆU TRƯỞNG**




**PGS. TS. Nguyễn Văn Khải**



## PHỤ LỤC

Kèm theo Thư mời báo giá số 1049/TM-YDHP ngày 17/9/2025)

| Stt | Tên công việc                                                                                                                  | Đơn vị | Số lượng | Ký mã hiệu/<br>Xuất xứ<br>(nếu có) | Yêu cầu kỹ thuật/mô tả hàng hóa<br>(nếu có)     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| I   | <b>Giảng đường tại bệnh viện Phổi Hải Phòng</b>                                                                                |        |          |                                    |                                                 |
| 1   | Sửa chữa vi mạch dàn nóng máy điều hoà Mitsubishi 10000 BTU                                                                    | Cái    | 1        |                                    |                                                 |
| II  | <b>Nhà A</b>                                                                                                                   |        |          |                                    |                                                 |
| 1   | Sửa chữa, thay thế bi quạt dàn lạnh máy điều hoà Daikin 24000 BTU                                                              | Bộ     | 1        | Nhật Bản                           | Vòng bi mã Z                                    |
| 2   | Thay thế tụ dàn nóng máy điều hoà Daikin 24000 BTU                                                                             | Cái    | 1        | Việt Nam                           | Tụ dàn nóng Capa 45MF $\pm 5\%$ 450VAC B50/60HZ |
| 3   | Thay thế mô tơ cửa gió máy điều hoà Panasonic 18000 BTU                                                                        | Cái    | 1        | Malaysia                           | ACXA98K00030 20BYJ46-A 12V DC                   |
| 4   | Thay thế máy nén máy điều hoà Daikin 24000 BTU (Bao gồm: Thay máy nén, bổ xung dầu máy nén)                                    | Cái    | 1        | RNE60MV1V<br>Thái Lan              |                                                 |
| 5   | Nạp gas toàn bộ máy điều hoà Daikin 24000 BTU                                                                                  | Máy    | 1        | Gas R32, Ấn Độ                     |                                                 |
| 6   | Thay mới board biến tần dàn nóng phụ RXQ10AYM                                                                                  | Cái    | 1        | Thái Lan                           |                                                 |
| 7   | Thay mới board biến tần dàn nóng RXQ12AYM                                                                                      | Cái    | 1        | Thái Lan                           |                                                 |
| 8   | Cắt nền, đục tẩy nền hành lang tạo rãnh rộng 5cm các tầng 2,3,4,5,6,7 để đặt ống thoát nước ngưng UPVC D27 C2 KL : 2x6x3=36 Md | Md     | 36       |                                    |                                                 |
| 9   | Khoan rút lõi tường hành lang các tầng 2,3,4,5,6,7 mỗi tầng 2                                                                  | Lỗ     | 12       |                                    |                                                 |



|                  |                                                                                        |      |     |                     |              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------------|--------------|
|                  | <b>lỗ</b>                                                                              |      |     |                     |              |
| 10               | Gia công, lắp đặt đường ống thoát nước ngưng UPVC D27 C2 các tầng<br>KL: 6x30=180 Md   | Md   | 200 | Tiền Phong Việt Nam |              |
| <b>II Nhà B</b>  |                                                                                        |      |     |                     |              |
| 1                | Thay mới cảm biến dàn nóng điều hoà York 18000 BTU                                     | Cái  | 1   |                     |              |
| 2                | Nạp gas toàn bộ máy điều hoà York 18000 BTU                                            | Máy  | 1   | Gas R32, Ấn Độ      |              |
| 3                | Thay mới vi mạch dàn nóng máy điều hoà Daikin 24000 BTU                                | Cái  | 1   | RKC71UVMV Thái Lan  |              |
| 4                | Thay mới board biến tần dàn nóng RXQ12AYM                                              | Cái  | 1   | Thái Lan            |              |
| 5                | Thay mới board biến tần dàn nóng phụ RXQ10AYM                                          | Cái  | 1   | Thái Lan            |              |
| 6                | Thay thế bơm thoát nước ngưng máy điều hoà cassette âm trần 32000 BTU                  | Cái  | 1   | P220DB-029/0960878  |              |
| 7                | Thay thế ống gió mềm D300 có bông cách nhiệt                                           | Md   | 10  | Việt Nam            |              |
| 8                | Thoát dỡ, vệ sinh, sơn lại bằng sơn chống rỉ bình tách lỏng dàn nóng điều hoà kép 24HP | Bình | 02  |                     |              |
| 9                | Sửa chữa, thay thế bi quạt dàn nóng RXQ14AYM                                           | Bộ   | 1   | Nhật Bản            | Vòng bi mã Z |
| <b>III Nhà C</b> |                                                                                        |      |     |                     |              |
| 1                | Thay mới vi mạch dàn nóng máy điều hoà Daikin 24000 BTU                                | Cái  | 2   | RKC71UVMV Thái Lan  |              |
| 2                | Thay mới quạt dàn nóng máy điều hoà Daikin 24000 BTU                                   | Cái  | 1   | Thái Lan            |              |
| 3                | Thay mới vi mạch dàn nóng máy điều hoà Daikin 18000 BTU                                | Cái  | 1   |                     |              |

|   |                                                          |     |   |                |  |
|---|----------------------------------------------------------|-----|---|----------------|--|
| 4 | Sửa chữa cảm biến dàn nóng máy điều hoà Daikin 18000 BTU | Cái | 1 |                |  |
| 5 | Nạp gas toàn bộ máy điều hoà Daikin 18000 BTU            | Máy | 1 | Gas R32, Ấn Độ |  |

*[Handwritten signature]*

